

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2300-42	FECHA:	3/3/2025



Foto 1: PISO 6.8 Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 2: CUNETAS DE CONCRETO 8. 2 Reparación de banquetas de concreto



Foto 3: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE. RED DE DRENAJE 14. 4 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 4: MUROS PERIMETRALES 15.1 Reparación de muro perimetral de block




Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO 17.9 Sustitución de filpones




Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO 17.10 Sustitución de tablero de filpones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santayana M.M.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIGUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA TIERRA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2300-42	FECHA:	3/3/2025



Foto 7: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO 17.11 Reparación de cableado eléctrico




Foto 8: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 9: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE) 21.1 Repello en muro



Foto 10: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE) 21.2 Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del C.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

