

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Siquinalá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Capulín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2574-42	FECHA:	03/03/2025



Foto 1: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 2: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana por PVC



Foto 3: 6.7 Sustitución de piso de granito por piso cerámico




Foto 4: 6.11 Sustitución de piso de cemento por piso cerámico



Foto 5: 7.1 Sustitución de canal de metal



Foto 6: 19.11 Instalación unidades luz (Incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIQUINALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAPULIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-2574-42	FECHA:	03/03/2025



Foto 7: 20.6 Sustitución de chimenea de metal



Foto 8: 20.7 Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 9: 20.8 Sustitución de pila de dos lavaderos




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---