

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP MASAGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE 2-14
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0265-42	FECHA:	4/03/2025




Foto1: RENGLO 4.5 SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 2: RENGLO 4.5 SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 3: RENGLO 6.10 SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 4: RENGLO 7.3 REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUBO PVC 3"



Foto 5: RENGLO 17.12 SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



Foto 6: RENGLO 19.14 INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.


 Firma y Sello del Presidente del E.O.D.P.




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

