

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LICDA. BLANCA ODILIA ALFARO GUERRA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CUYUTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0280-43	FECHA:	02 DE JULIO DE 2025




REGLÓN 1: CUBIERTA DE LÁMINA



REGLÓN 6: PISO




REGLÓN 11.2: Sustitución de barandas en mal estado por baranda de metal



REGLÓN 11.2: Sustitución de barandas en mal estado por baranda de metal




REGLON 12. Mantenimiento de portones



REGLÓN 21.4: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEE:  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público: 