

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTA LUISA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA LUISA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-0284-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 1:
4.1 Mantenimiento a estructura (Lijado, cambio de tubo, cepillado, lijeciones, aplicación de pintura)



Foto 2:
5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana (balcon)



Foto 3:
9.1 Pintura en Exteriores e Interiores



Foto 4:
12.1 Mantenimiento de Porton



Foto 5:
15.2 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6:
16.1 Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MILVIA V. PEREZ

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

