

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CENTRO URBANO No. 5	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CUYUTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-02989-43	FECHA:	04/03/2025



Foto 1:
1.1 Sustitución de Lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2:
1.2 Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3:
2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de meta



Foto 4:
4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5:
5.1 Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6:
9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

