

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



|                             |                  |                                |                   |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA        | MUNICIPIO:                     | MASAGUA           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM SANTA LUISA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA LUISA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-05-2271-42    | FECHA:                         | 4/03/2025         |



Foto1:  
1.1 Sustitución de Lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2:  
2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3:  
Sustitución de estructura de soporte de metal por metal




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Milvia Perez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F. DE FAMILIA</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

