

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 4 Montecristo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Montecristo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-2446-42	FECHA:	4/03/2025




1.1 Sustitución de Lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26
 1.2 Sustitucion de elementos de fijacion



2.3 Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal



4.1 mantenimiento de estructura y aplicacion de pintura



5.6 sustitucion de balcones de metal



9.1 pintura de muros interiores y exteriores



15.1 Reparacion de muro perimetral de block por lamina deteriorada para cubrir del viento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

