



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM TORREMOLINOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TORREMOLINOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-2937-42	FECHA:	4/03/2025



Foto 1:
1.1 Sustrucción de Lamina



Foto 2:
1.2 Sustrucción de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3:
2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4:
3.1 Impermeabilización de losa

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público