

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Masagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PRIMAVERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Primavera, Aldea el Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-2940-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 1:
4.1 Sustitución de portón de metal



Foto 2:
15.1 Reparación de muro perimetral de block.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

