

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTA SOFIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Santa Sofia Del Mar, Aldea Obero, Masagua.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-3083-43	FECHA:	04/03/2025



Foto 1:
4.1 Mantenimiento a estructura (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sijecciones, aplicación de pintura)



Foto 2:
5.6 Sustitución de balcones de metal



Foto 3:
10.2 Sustitución de accesorios inodoro (contra Llave, tubo de abasto y tanque



Foto 4:
10.5 Sustitución de Lavamanos.



Foto 5:
14.3 Sustitución de tubería de PVC línea principal aguas negras



Foto 6:
14.8 Sustitución de caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Rural



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTA SOFIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Santa Sofia Del Mar, Aldea Obero, Masagua.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-3083-43	FECHA:	04/03/2025



Foto 7:
17.4 Sustitución de focos ahorradores



Foto 8:
17.5 Sustitución de plafoneras




Foto 9:
17.6 Sustitución de interruptores simples




Foto 10:
17.7 Sustitución de interruptores dobles




Foto 11:
17.8 Sustitución de Tomacorrientes dobles



Foto 12:
17.9 Sustitución de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	MASAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SANTA SOFIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Santa Sofia Del Mar, Aldea Obero, Masagua.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-05-3083-43	FECHA:	04/03/2025




Foto 13:
17.10 Sustitución de caja de flipones



Foto 14:
17.11 Sustitución de ducto electrico + accesorios



Foto 15:
21.1 Repello en muro




Foto 16:
24.1 Sustitución de pared tabla yeso a block división de aula




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

