

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LOS NARANJALES PARCELAMIENTO BARRILES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0012-43	FECHA:	7/03/2025



Foto1: 1. CUBIERTA DE LAMINAS.
1.1 Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26
1.2 Sustitucion de capote para lamina troquelada




Foto 2: 4. PUERTAS METALICAS
4.1 Mantenimiento a estructuras(lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura



Foto 3 4 PUERTA DE METAL 4.2 Sustitucion de chapa



Foto. 4 4 PUERTA DE METAL
4.3 sustitucion de puerta




Foto 5: 6 PISO 6.8 Sustitucion de piso de cemento por piso de ceramico



Foto 6: 6 PISO 6.8 Sustitucion de piso de cemento por ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

