

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ALMOLONGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0302-42	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: 4 PUERTAS DE METAL
4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: 4 PUERTAS DE METAL
4.3 Sustitución de puerta de Metal



Foto 3: 5 VENTANAS
5.7 Mantenimiento a balcones de metal




Foto 4: 5 VENTANAS
5.7 Mantenimiento de balcones de metal



Foto 5: 6 PISO
6.11 Sustitución de piso de cemento, por piso cerámico.



Foto 6: 6 PISO
6.11 Sustitución de piso de cemento, por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Gabriela Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

