

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM TECÚN UMÁN NO. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA ENTRE 6A. Y 7A. CALLE ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-0310-43	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 1. CUBIERTA DE LÁMINA
 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1 CUBIERTA DE LÁMINA
 1.2 Sustitución de capote de lámina troquelada



Foto 3: 1 CUBIERTA DE LÁMINA
 1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: 2 ESTRUCTURA DE TECHO
 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 5: 2 ESTRUCTURA DE TECHO
 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 6: 2 ESTRUCTURA DE TECHO
 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---