

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	TIQUISATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUN "JACINTO C. JAVIER"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA 15 DE JUNIO ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-06-3061-42	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 1 CUBIERTA DE LÁMINA
1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre26



Foto2: 1 CUBIERTA DE LÁMINA
1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre26



Foto3: 1 CUBIERTA DE LÁMINA
1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre26



Foto4: 1 CUBIERTA DE LÁMINA
1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto5: 1 CUBIERTA DE LÁMINA
1.3 Sustitución de elementos de fijación




Foto6: 1 CUBIERTA DE LÁMINA
1.3 Sustitución de elementos de fijación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

