



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION SANTA CATALINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0012-43	FECHA:	2/06/2025



FOTO 1: 1.1 Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




FOTO 2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 3: 4.4 Sustitución de puerta en servicios sanitarios



FOTO 4: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana




FOTO 5: 8.2 Reparación de banquetas de concreto



FOTO 6: 14.5 Sustitución de tubería lineal principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION SANTA CATALINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0012-43	FECHA:	2/06/2025




FOTO 7: 17.4 Sustitución de focos ahorradores



FOTO 8: 17.5 Sustitución de plafonera



FOTO 9: 17.6 Sustitución interruptores simples




FOTO 10: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles




FOTO 11: 17.10 Sustitución de tablero de flipones





FOTO 12: 17.11 Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Comité de Calidad




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION SANTA CATALINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0012-43	FECHA:	2/06/2025







FOTO 13: 17.12 Sustitución de ducto electrico + accesorios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la Junta Directiva





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

