



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANTÓN EL CHONTEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHONTEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0013-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: 1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 5: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 6: 12.1 Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

