



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA GOMERA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIPILAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-07-0384-43	FECHA:	03 DE MARZO DEL 2024



Foto 1: 2.2 SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL




Foto 2: 1.2 SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA.



Foto 3: 1.3 SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Milvia Yajita Medina Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

