

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Basica INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Agustín Juárez, Calle principal, lote 2 zona 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0017-45	FECHA:	04/03/2025 ✓



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina aluzinc calibre 26 ✓



Foto 2: 1.3 Sustitución de elementos de fijación.



Foto 3: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) ✓



Foto 4: 4.2 Sustitución de chapa ✓



Foto 5: 4.3 Sustitución de puerta ✓



Foto 6: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Basica INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Agustín Juárez. Calle principal, lote 2 zona 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0017-45	FECHA:	04/03/2025




Foto7: 6.1 Reparación de torta de concreto



Foto 8: 6.8 Sustitución de piso cerámico




Foto 9:7.1 Sustitución de canal de metal

Foto 10:


Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

