

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒ X

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Guanagazapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM de Comunidad El Brasil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal Lote No. 2 comunidad El Brasil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-0039-43	FECHA:	03 de junio de 2025



Foto1: 4.2 sustitucion de chapa



Foto 2: 15.8 seguimiento de muro perimetral de block



Foto 3: 20.2 sustitucion de estufa rural completa, incluye chimenea y placha de metal



Foto 4: 20.7 instalacion de azulejos en estufa rural




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
