

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 320	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 89.5 CARRETERA A TAXISCO ALDEA BRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-2880-45	FECHA:	4/03/2025 ✓



Foto 1. 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2. 4.2 Sustitución de Chapa



Foto 3. 5.7 Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4. 7.1 Sustitución de canal de metal,




Foto 5. 7.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"




Foto 6. 7.5 Sustitución de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 320	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 89.5 CARRETERA A TAXISCO ALDEA BRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-2880-45	FECHA:	4/03/2025 ✓




Foto 7. 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 8. 15.4 Reparación de cerco de alambre de pua.



Foto 9. 17.4 Sustitución de focos ahorradores



Foto 10. 17.5 Sustitución de plafoneras




Foto 11. 17.6 Sustitución de interruptores simples



Foto 12. 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Niños de





Firma y Sello Director Centro Educativo P



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	GUANAGAZAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 320	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 89.5 CARRETERA A TAXISCO ALDEA BRITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-08-2880-45	FECHA:	4/03/2025 ✓



Foto 13. 17.10 Sustitución de filpones




Foto 14. 17.11 Sustitución de cableado eléctrico




Foto 15. 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

