

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escauintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Encuentros
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0012-43	FECHA:	04 de marzo de 2025



Foto 1: 15 muros perimetrales



Foto 2: 15 muros perimetrales



Foto 3: 4.4 Sustitución de puerta en servicio sanitario



Foto 4: 4.5 Sustitución de portón de metal



Foto 5: 4.5 Sustitución de portón de metal



Foto 6: 4.5 Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Albertina Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Angela Yezenia Recinos Gudiel
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

