

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NO. 3 CALLE LAS MORENAS, PARCELAMIENTO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0102-43	FECHA:	10/06/2025



Foto 1: 4.1 mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, sujeciones, aplicación de pintura) 21.2 Cernido en muro



Foto 2: 5.5 Sustitución de vidrios



Foto 3: 5.6 sustitucion de balcones de metal



Foto 4: 8.2 repación de banquetas de concreto



Foto 5: 10.3 Sustitucion inodoro



Foto 6: 21.1 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
