

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA 30 DE JUNIO, COLONIA AREVALO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0428-43	FECHA:	5 DE MARZO 2025




Foto1: 1.1 Sustitución de elementos de fijación.



Foto2: 3 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA. 3.1 Impearmibilización de losa.



Foto3: 3 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA. 3.1 Impearmibilización de losa.



Foto4: 3 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA. 3.1 Impearmibilización de losa.



Foto5: 3 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA. 3.1 Impearmibilización de losa.




Foto6: 3 IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA. 3.1 Impearmibilización de losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

