

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. JOSÉ JOAQUÍN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA ISABEL CENTRO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0437-43	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 1 CUBIERTA DE LAMINA. 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26".



Foto2: 1 CUBIERTA DE LAMINA. 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26" y 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: 4 PUERTAS DE METAL: 4.2 Sustitución de chapa



Foto 4: 4 PUERTAS DE METAL: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 5 : 6 PISO 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: 12 MANTENIMIENTO A PORTONES: 12.1 Mantenimineto a portones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. JOSÉ JOAQUÍN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA ISABEL CENTRO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0437-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 7: 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA) 19.6 Fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 8: 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA) 19.7 Instalación de estructura portante de metal 19.8 Instalación de lamina troquelada de aluzin calibre 26




Foto 9: 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA) 19.7 Instalación de estructura portante de metal 19.8 Instalación de lamina troquelada de aluzin calibre 26



Foto 10: 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA) 19.7 Instalación de estructura portante de metal 19.8 Instalación de lamina troquelada de aluzin calibre 26



Foto 11: 15 MUROS PERIMETRALES 15.1 Reparación de muro perimetral de bloques



Foto 12: 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA) 19.1 y 19.2 Instalación de tubería para agua potable e instalación de chorros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPA

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

