



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARIZONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0441-43	FECHA:	3/03/2025



Foto1: Sustitución de puerta 4.3




Foto 2: sustitución de puerta 4.3



Foto 3: sustitución de puerta 4.3



Foto 4: sustitución de puerta 4.3




Foto 5: sustitución de puerta 4.3



Foto 6: Sustitución de puertas en servicio sanitario. 4.4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se eliminan las hojas sobrantes.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARIZONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0441-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 7 sustitución de piso cerámico 6.8



Foto 8 sustitución de canal de pvc 7.1



Foto 9 reparación de bajada de agua pluvial tubo pvc 3"



Foto 10: sustitución de inodoro 10.3



Foto 11: sustitución de inodoro 10.3



Foto 12: Sustitución de lavamanos 10.5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

PRA-FOR-123

Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARIZONA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0441-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 13 sustitución de mingitorio 10.8



Foto 14 fabricación e instalación de puertas de metal en baños 19.4



Foto 15 sustitución de pila de cemento de dos lavaderos 20.1



Foto 16: sustitución de estructura de metal de ventana 5.2



Foto 17: sustitución de estructura de metal de ventana 5.2



Foto 18: Sustitución de valcones de metal 5.6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

