

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PEÑATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0442-43	FECHA:	2/06/2025



REGLON 3 : IMPERMEABILIZACION DE LOZA



REGLON 3 : IMPERMEABILIZACION DE LOZA



REGLON 3 : IMPERMEABILIZACION DE LOZA



reglon 7.3 reparacion bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



reglon 10.4 :Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)



reglon 13.1: Sustitucion de Azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF

Firma y Sello Director Centro Educativo