


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M María del Socorro de Arellano	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ANTIGUA CARRETERA A PUERTO SAN JOSÉ KILOMETRO 95 FINCA LAS G
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0445-43	FECHA:	2/06/2025



4. PUERTAS DE METAL 4.2 sustitución de chapa



6. Piso 6.8 Sustitución de piso cerámico



Red de Agua Potable 14.9 Sustitución de tubería lineal principal



16.0 LOSA DE PISO 16.1 Reparación de planchas de concreto de patio



18 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPÓSITOS DE AGUA



19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 19.1 Fabricación de ventana de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Meili Roxana García García
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

