

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM NO. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal L.38 Parcelamiento Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0448-43	FECHA:	05 de marzo de 2025



Foto 1: 2.1 Mantenimiento de soporte de metal de cancha polideportiva



Foto 2: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones aplicación de pintura)



Foto 3: 5.3 Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 4: 5.6 Sustitución de Balcones de metal



Foto 5: 5.7 Mantenimiento de balcones de metal



Foto 6: 6.8 Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Valladares

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.M.



[Signature]

Firma y Sello Directo Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal L.38 Parcelamiento Los Angeles.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0448-43	FECHA:	05 de marzo de 2025



Foto7: 12.1 Mantenimiento a portones de metal

✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en cualquier momento.

Maria Valladares

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

