

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Entrada Finca Las Delicias, Aldea Los Magueyes, San José, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0450-43	FECHA:	2/06/2025




Foto 1: Reglón. 1.1. 19.8 Y 19.9 Cambio de lámina por deterioro y filtración de aguas en el traslape.



Foto 2: Reglón. 1.1. 19.8 Y 19.9 Cambio de lámina por deterioro




Foto 3: Renglón 2.3., 19.7, 19.9 Deterioro de la costanera.



Foto 4: Mantenimiento del portón 4.5



Foto 5: Renglón 4.5, 19.7 El portón necesita cambio, no cierra con la chapa y necesita cambios de visagras.



Foto 6: Donde cortan la malla y se anda arreglando constantemente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Entrada Finca Las Delicias, Aldea Los Magueyes, San José, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0450-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Reglón. 7.1., 7.3, 19.18 Cambios de tubería para evitar que siga deteriorando la pared.



Foto 8: Reglón. 9.1. Pintura del muro perimetral



Foto 9: Renglón 19.20, 20.10 Sustitución de pila.



Foto 6.5 Susyiyución de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---