


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                |                                |                   |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Escuintla                      | MUNICIPIO:                     | San José          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Carrizal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-09-0451-43                  | FECHA:                         | 2/06/2025         |



10 Servicios Sanitarios y Accesorios




14 Red de drenaje y red de agua potable




15 Muros perimetrales



20 Reparación de Cocina



21 Reparación de Repello y Cernido de paredes (cuando aplique)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

"Irma Zulema ER"
   
 Firma y sello del Presidente de la OPF
   



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
   
