

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.JM SATELITE CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LOS ANGELES II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0453-43	FECHA:	2/06/2025




1. CUBIERTA DE LÁMINA




2. ESTRUCTURA DE TECHO



6. PISO



4. PUERTAS DE METAL



15. MUROS PERIMETRALES



21. REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.

[Firma]
BALBUENO FUSCO DE LEON ROJAS
Firma y Sello del Presidente de la OPA



[Firma]
GLORIA ALICIA DE LA CRUZ VENTURA
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.JM SATELITE CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LOS ANGELES II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0453-43	FECHA:	2/06/2025





17.11 Reparacion de cableado electrico



19.2 fabricacion e instalacion de balcones de hierro en ventana



6. 8 Sustitucion de torta de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 BALBINO ELISEO DE LEON ROJAS Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 GLORIA ALICIA DE LA CRUZ VELA Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

