



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA LIBERTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0641-43	FECHA:	3/03/2025



Foto1: 1 CUBIERTA DE LAMINA. 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26" en el área de baños



Foto 2: 1 CUBIERTA DE LAMINA. 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26" en el área de guardiania



Foto 3: 2 ESTRUCTURA DE TECHO. 2.2 Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal en el área de baños



Foto 4: 2 ESTRUCTURA DE TECHO. 2.2 Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal en el área de guardiania



Foto 5: 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA). 19.7 Instalación de estructura portante de metal



Foto 6: 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (ALBAÑILERIA, HERRERIA, ELECTRICIDAD Y PLOMERIA). 19.8 Instalación de lámina troquelada aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público