

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	IZTAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-10-0026-42	FECHA:	4/03/2025



Foto 5: Region 4.2 (Sustitución de chapa)



Reglón 4.3 (Sustitución de puerta)




Foto 3: Region 5.2 (Sustitución de estructura de metal de ventana)



Foto 4: Region 6.1 (Reparación de piso de torta de concreto)



Foto 5: Region 9.1 (Pintura en muros exteriores e interiores)



Reglón 15.1 (Reparación de muro perimetral de block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	IZTAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA DEMOCRACIA
ESTABLECIMIENTO:	05-10-0026-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 6: Region 20.2 (Sustitución de estufa rural completa)




Foto 7: Region 20.8 (Instalación de azulejo en estufa rural)



Foto 8: Region 21.1 (Repello en muro)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---