

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Iztapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-10-0038-42	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: 5.4 Mantenimiento a marcos de aluminos mill finish



Foto 2: 5.5 Sustitución de vidrios



Foto 3: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: 11.1 Mantenimiento a barandas de metal



Foto 5: 11.2 Sustitución de barandas de metal



Foto 6: 12.1 Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yamira Valladares

Firma y sello del Presidente de la OPF



Juan José

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Iztapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-10-0038-42	FECHA:	4/03/2025




Foto 6: 13.1 Sustitución de azulejos



Foto 7: 19.4 Fabricación e Instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yomira Valladares Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---