

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Iztapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chile
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-10-0467-43	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 1.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de manera por metal



Foto 3: 20.2 Sustitución estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: 20.10 Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yamira Valladarez
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

