

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escurtilla	MUNICIPIO:	Palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Cortijo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0009-42	FECHA:	2/06/2025




Foto1: Sustitución de ventana del salón de clases de Cuarto Primaria "A"



Foto 2: Sustitución de ventana del salón de clases de Sexto Primaria "A"




Foto 3: Sustitución de ventanas en el salón de párvulos 6.




Foto 4: Sustitución de dos ventanas del salón de segundo primaria.



Foto 5: Sustitución de ventanas en el salón de tercero primaria "B"




Foto 6: Sustitución de ventanas en el salón de primero primaria "A"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Mara Reginalda Rivera R
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Cortijo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0009-42	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Instalación de ventanas de párvulos 4 y 5.



Foto 8: Sustitución de ventana del salón de Tercero primaria "A"




Foto 9: Instalación de balcones del salón de Párvulos 6.



Foto 10: Instalación de balcones del salón de Párvulos 4 y 5.




Foto 11: Desinstalación de lámina de la cocina.



Foto 12: Sustitución de 3 tres puertas de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Reginalda Rivera R

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Cortijo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0009-42	FECHA:	2/06/2025




Foto 13: Instalación de tomacorrientes.



Foto 14: Instalación de lámparas en el salón de párvulos 4 y 5.




Foto 15: Instalación de tomacorrientes en el salón de Segundo Primaria "A" y "B"




Foto 16: Instalación de plafoneras en el salón de Párvulos 4 y 5.



Foto 17: Instalación de bombillos.




Foto 18: Cambio de bombillo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Maria Reginalda Rivera R
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	☒	DURANTE	☐	POSTERIOR	☐
DEPARTAMENTO:	Escuintla			MUNICIPIO:	Palín		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM			DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Cortijo		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0009-42			FECHA:	2/06/2025		



Foto 19: Instalación de lámparas en el salón de Párvulos 6.




Foto 20: Instalación de bombillas en el sanitario 1.




Foto 21: Instalación de bombillas en el sanitario 2.



Foto 22: Instalación de bombillos en el corredor.



Foto 23: Instalación de tomacorrientes en los sanitarios.



Foto 24: Instalación de tomacorriente en el salón de Párvulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Maria Reginalda Rivera R

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	X	DURANTE		POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Palín				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Cortijo				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0009-42	FECHA:	2/06/2025				




Foto 25: Reconstrucción de cernido de paredes de párvulos 1 y 2.




Foto 26: Instalación de tomacorrientes en los sanitarios.



Foto 27: Reconstrucción de cernido de pared 1 en el salón de tercero primaria "A"



Foto 28: Reconstrucción de cernido de pared 2 en el salón de tercero primaria "A"



Foto 29: Reconstrucción de cernido de pared 2 en el salón de tercero primaria "A"



Foto 30: Reconstrucción de cernido de paredes del salón de párvulos 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Reginalda Rivera R
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

