

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☒ PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pedro El Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0480-43	FECHA:	04 de marzo de 2025




Foto1: Sustitución de lámina, salón de prepa



Foto 2: Sustitución de lámina, salón de cuarto y quinto



Foto 3: Sustitución de lámina, salón segundo y tercero



Foto 4: Sustitución de lamina, corredor



Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal, corredor.



Foto 6: Matenimiento a estructura de soporte de metal, salón de prepa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Palin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pedro El Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0480-43	FECHA:	04 de marzo de 2025



Foto 7: Mantenimiento a estructura de soporte de metal, salón de cuarto y quinto.



Foto 8: Mantenimiento a estructura de soporte de metal, salón segundo y tercero.



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto, salón de prepa




Foto 10: Sustitución de piso de torta de concreto, salón de cuarto y quinto.



Foto 11: Sustitución de piso de torta de concreto, salón segundo y tercero.



Foto 12: Sustitución de piso de torta de concreto, corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Palin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pedro El Cerro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0480-43	FECHA:	04 de marzo de 2025



Foto 13: Sustrucción de estructura de metal de ventana, salón segundo y tercero.



Foto 14: Sustrucción de estructura de metal de ventana, salón de segundo y tercero.




Foto 15: Sustrucción de estructura de metal de ventana, salón cuarto y quinto.



Foto 16: Sustrucción de estructura de metal de ventana, salón cuarto y quinto.



Foto 17: Sustrucción de estructura de metal de ventana, salón primero y sexto.



Foto 18: Sustrucción de estructura de metal de ventana, salón de prepa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

