

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Palin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Montecristo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0482-43	FECHA:	4/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, área de preprimaria y Primaria



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal. Área de bodega 1.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal. Área de bodega 2.



Foto 4: sustitución de estructura de soporte de metal por metal. Área de Preprimaria



Foto 5: puertas de metal: sustitucion de Puerta entrada a los sanitarios.



Foto 6: ventanas: sustitución de estructura de metal de ventanas y Sustución de Vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cesbia Lorena Vasquez Real

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Palin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Montecristo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0482-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 7. Pintura en muros exteriores. Área de salón de Preprimaria



Foto 8. Reparación de Cerco de alambre de Pua. Circulación del area Perimetral de la escuela.



Foto 9. Reparación de Plancha de Concreto de Patio: área de patio de frente de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbia Iorena Vasquez Realic

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

