



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 325	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Patrocinio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2873-45	FECHA:	04 de marzo 2025



Foto 1: 1. Cierta de lámina. 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc 26



Foto 2: 2. Estructura de techo. 2.2 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: 4. Puertas de metal 4.1. Mantenimiento a estructura



Foto 4: 4. Puerta de metal. 4.3 Sustitución de puerta



Foto 5: 4. Puertas de metal 4.3 Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: 5. Ventana 5.1 Mantenimiento a estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO DEL PERÚ



Foto 12: 15. Muros perimetrales 15.1 Reparación de muro perimetral de block



Foto 13: 19. Mano de obra especializada (albañilería, herrería y electricidad) 19.3 Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos




Foto 14: 19. Mano de obra especializada (albañilería, herrería y electricidad) 19.4 Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



Foto 16: 21. Reparación de repello y cernido de paredes 21.1 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

