

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 7 CALLE CHICALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0042-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: 4.3 Sustitución de puerta




Foto 4: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 5: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: 6.8 Sustitución de piso cerámico

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 7 CALLE CHICALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0042-43	FECHA:	1/03/2025




Foto 7: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: 15.1 Reparación de muro perimetral de block



Foto 9: 17.3 Sustitución de lamparas tipo LED



Foto 10: 17.5 Sustitución de plafonera




Foto 11: 17.7 Sustitución de interruptores dobles



Foto 12: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Melina Ramirez Diaz*
Firma y sello del Presidente de la OPE

 *[Signature]*
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 7 CALLE CHICALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0042-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 13: 17.11 Reparación de cableado eléctrico



Foto 14: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios




Foto 15: 18.2 Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 16: 18.7 Sustitución de bomba de agua



Foto 17: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimeea y plancha de metal



Foto 18: 21.1 Repello en muro

Observaciones: Se agregaron 3 hojas adicionales y se actualizaron los números de las fotos.


 CONSEJO EDUCATIVO
 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


 DIRECCIÓN