



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCA 4, CALLE PALO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0052-45	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 1.1. Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: 4.1 mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones apliación de pintura)



Foto 4: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 5: 5.6 Sustitución de balcones de metal



Foto 6: 6.4 Reparación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

