

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE EL INFOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0529-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 4: 4.4 Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 5: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: 6.8 Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE EL INFOP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0529-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 7: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: 13.1 Sustitución de azulejo




Foto 9: 18.2 Sustitución de deposito de agua 1100 lt




Foto 10: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

