

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Atanasio Tzul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Trocha El Tigre Calle 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0530-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1.3 Sustitución de elementos de fijacion



Foto 3: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 5: 4.3 Sustitucion de puerta




Foto 6: 5.3 Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPI





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Atanasio Tzul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Trocha El Tigre Calle 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0530-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 7: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal



Foto 8: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 9: 6.6 Sustitución de piso de cemento líquido




Foto 10: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: 19.2 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 12: 19.7 Instalación de estructura portante de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.

Maria Magdalena Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Atanasio Tzul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Trocha El Tigre Calle 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0530-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 13: 19.8 Instalación de lámina troquelada aluzinc




Foto 14: 21.1 Repello en muro




Foto 15: 22.1 Reparación de muro de contención



Foto 16:



Foto 17:




Foto 18: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marela Magdalena Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

