

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa odilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0540-43	FECHA:	03 de marzo de 2025



Foto1: Renglon de trabajo 1.1 Sustitución de lamina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: Renglon de trabajo 1.2 Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada.



Foto 3: Renglon de trabajo 1.3 Sustitución de elementos de fijación.



Foto 4: Renglon de trabajo 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Renglon de trabajo 19.7 Instalación de estructura portante de metal



Foto 6: Renglon de trabajo 19.8 Instalación de lámina troquelada aluzinc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

