



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAGUNA DE TECOJATE SECTOR UNO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0546-43	FECHA:	4/03/2025



Foto1: 1.1 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZIC CALIBRE 26



Foto 2: 2.2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 3: 4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTA




Foto 4: 5.3 SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MÁS VIDRIO



Foto 5: 6.4 REPARACIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 6: 15.1 REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

