

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PLAYA TECOJATE SECTOR 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PLAYA TECOJATE SECTOR 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0698-43	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 4: 5.6 Sustitución de balcones de metal



Foto 5: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 6: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

