



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 637	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 10, CALLE 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-3104-45	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: 4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTA (INCLUYE CHAPA)



Foto 2: 5.6 SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 3: 6.8 SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

