

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM El Paredon	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3 AV 2-25 ALDEA EL PAREDON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05 14 0004 - 42	FECHA:	2/06/2025



6.8: sustitucion de piso ceramico aula 1



6.8: Sustitucion de piso ceramico de aula 2



9.1: Pintura de muros exteriores



9.1: Pintura de muros exteriores



9.1: Pintura de muros exteriores



9.1: Pintura de muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia de EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

