

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 327	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta Calle Lote 64 Caserio Milagro de Dios Paredon Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05 - 14 - 0025 - 45	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: 1 CUBIERTA DE LAMINA. 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. 1.2 Sustitución de capote de lámina, para lamina troquelada. 1.3 Sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO. 2.1 Mantenimiento a estructura soporte metal. 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: 4. PUERTAS DE METAL. 4.4 Sustitución de puertas de sanitarios.



Foto 4: 10. SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. 10. 3 Sustitución de inodoro. 10.5 Sustitución de lavamanos.





Foto 5: 17 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO. 17. 4 Sustitución de focos ahorradores. 17.5 Sustitución de plafoneras. 17.6 Sustitución de interruptores simples. 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles. 17.9 Sustitución de filipones. 17.11 Reparación de cableado eléctrico. 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Centro	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---

